

【R&S ESIB のバージョンアップのお知らせ】

2009 年 6 月 30 日

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
EMI テスト・レシーバ R&S ESIB におきまして、特定のファームウェアに不具合があることが判明いたしました。
つきましては大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんが、対象の R&S ESIB のファームウェアをバージョンアップさせていただきますのでご理解とご協力をお願いいたします。

敬具

記

1. 対象製品

EMI テスト・レシーバ	R&S ESIB7
	R&S ESIB26
	R&S ESIB40

2. 対象ファームウェア

4. 34. 4

INFO

Firmware Versions

とキーを押しますファームウェアのバージョンが表示されます。

3. 不具合内容

ピーク検波時に周波数ステップのスキャンを実行しますと、時々誤った測定値を表示します。

4. 対処方法

ファームウェアのバージョンを4. 35に変更いたします。
作業は引き取り、もしくは出張にて対応いたします。

5. お問い合わせ方法

弊社サービスセンターまでお問い合わせください。
フリーダイヤル 0120-138-065 E-mail service.rsjp@rohde-schwarz.com

以上

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
サービス・マネージャー 永墓 潔